

## 附件 1

青海省 2020 年度地质灾害防治资质单位“双随机一公开”抽检单位项目质量检查记录表

序号	抽检单位	项目名称	类别	完成情况	存在的问题
1	青海工程勘察院	循化县积石镇加入村大当沟泥石流防治工程详细勘查	勘查设计	已完成	检查未发现明显问题
		青海省人民政府办公厅北山三义岭绿化区不稳定斜坡应急治理施	施工	已完成	检查未发现明显问题
2	青海省核工业地质局	大通县桥头镇元树儿滑坡灾害治理工程	监理	正在实施	发现个别监理资料归档不合理
3	青海九〇六工程勘查设计院	青海省湟源县城关镇 1:1 万地质灾害调查与风险区划	勘查设计	已完成	检查未发现明显问题
		尖扎县当顺乡古浪堤村泥石流灾害防治工程详细勘查	勘查设计	正在实施	检查未发现明显问题
4	青海九零六地质工程公司	海东市民和县峡门镇甲子山异地搬迁新村、孙家庄村大庄社后头沟泥石流防治工程	施工	已完成	检查未发现明显问题
5	青海省水文地质工程地质勘察院	西宁市城西区张家湾 H2、H3 滑坡灾害治理工程(二期)	施工	正在实施	检查未发现明显问题
6	青海省水文地质工程地质环境地质调查院	湟中县群加乡来路村泥石流灾害防治工程详细勘查	勘查设计	已完成	勘查报告成果未及时归档
7	青海省柴达木综合地质矿产勘查院	民和县巴州镇 1:1 万地质灾害调查与风险区划	勘查设计	正在实施	检查未发现明显问题
8	地矿格尔木地质工程勘察院	青海省大柴旦行委温泉沟泥石流灾害应急防治工程	施工	已完成	施工资料成果中未加盖公司印章
9	青海省第三地质勘查院	化隆县德恒隆乡牙曲滩村山泵滩社泥石流灾害防治工程详细勘查	勘查设计	正在实施	部分资料归类较杂乱,部分成果资料未形成归档文件
10	中国冶金地质局青海地质勘查院	资质等级较低,承揽的项目较少			
11	青海博韬矿业有限公司	资质等级较低,承揽的项目较少			