

## 2021年青海省（区、市）地质灾害防治活动 “双随机、一公开”监督检查记录表

检查日期：2021年10月14日




编号：001

基本情况	单位名称	青海中煤地质工程有限责任公司	统一社会信用代码	91630000710468732D
	地址	西宁市城西区西关大街42号	法定代表人及联系方式	张强骅 15597017388
资质情况	资质类别与资质等级	资质类别：危险性评估 资质类别：勘察 资质类别：设计 资质类别：施工	资质等级：甲级 资质等级：甲级 资质等级：甲级 资质等级：甲级	
检查内容			检查情况	
一、地质灾害防治活动合法合规情况		1. 是否在危险性评估中弄虚作假或者故意隐瞒地质灾害真实情况	否	
		2. 是否在治理工程中弄虚作假，降低工程质量	否	
		3. 是否存在无资质证书或超越资质许可违法承揽业务	否	
		4. 是否以其他单位名义或者允许其他单位以本单位的名义承揽业务	否	
二、单位管理和专业能力情况		1. 技术人员、设备等条件变化情况	人员、设备符合要求	
		2. 是否及时办理资质变更、注销或者项目备案等手续	是	
		3. 内部管理是否规范	个别勘察资料归档不规范	
三、安全生产情况		1. 是否发生重大质量安全事故或者存在重大隐患	否	
		2. 是否落实安全生产主体责任，完善安全生产管理制度	是	
		3. 是否建立安全隐患排查机制，及时消除风险隐患	是	
检查结论： 经检查人员现场专业成果资料、单位管理能力和安全生产情况，经检查个别勘察资料归档不规范，已要求整改。审核通过。				
被检查单位负责人（签名）			张强骅	
检查组成员（签名）	张果斌 王中义 杨鹏		检查组长（签名）	张正兴

# 2021年青海省（区、市）地质灾害防治活动 “双随机、一公开”监督检查记录表

检查日期：2021年10月15日




编号：002

基本情况	单位名称	青海九零六地质工程有限责任公司	统一社会信用代码	9163000022658431XU
	地址	西宁市城东区德令哈路278号	法定代表人及联系方式	代世伟 13997295066
资质情况	资质类别与资质等级	资质类别：地质灾害防治施工 资质等级：甲级		
检查内容			检查情况	
一、地质灾害防治活动合法合规情况		1. 是否在危险性评估中弄虚作假或者故意隐瞒地质灾害真实情况	否	
		2. 是否在治理工程中弄虚作假，降低工程质量	否	
		3. 是否存在无资质证书或超越资质许可违法承揽业务	否	
		4. 是否以其他单位名义或者允许其他单位以本单位的名义承揽业务	否	
二、单位管理和专业能力情况		1. 技术人员、设备等条件变化情况	人员设备符合要求。	
		2. 是否及时办理资质变更、注销或者项目备案等手续	建议及时办理变更	
		3. 内部管理是否规范	是	
三、安全生产情况		1. 是否发生重大质量安全事故或者存在重大隐患	否	
		2. 是否落实安全生产主体责任，完善安全生产管理制度	是	
		3. 是否建立安全隐患排查机制，及时消除风险隐患	是	
<p>检查结论：通过检查，该单位地质灾害防治活动合法、合规。单位管理和技术能力情况符合要求。由于机构改革，建议及时变更信息，手续通过。</p>				
被检查单位负责人（签名）				
检查组成员（签名）			检查组长（签名）	

# 2021年青海省(区、市)地质灾害防治活动 “双随机、一公开”监督检查记录表

检查日期: 2021年10月15日

编号: 003

基本情况	单位名称	青海九零六工程勘察设计院有限责任公司	统一社会信用代码	91630100710526007C
	地址	西宁市城东区德令哈路278号	法定代表人及联系方式	代世伟 13997295066
资质情况	资质类别与资质等级	资质类别: 危险性评估 资质类别: 勘查 资质类别: 设计 资质类别: 监理	资质等级: 甲级 资质等级: 甲级 资质等级: 甲级 资质等级: 甲级	
检查内容			检查情况	
一、地质灾害防治活动合法合规情况		1. 是否在危险性评估中弄虚作假或者故意隐瞒地质灾害真实情况	否	
		2. 是否在治理工程中弄虚作假,降低工程质量	否	
		3. 是否存在无资质证书或超越资质许可违法承揽业务	否	
		4. 是否以其他单位名义或者允许其他单位以本单位的名义承揽业务	否	
二、单位管理和专业能力情况		1. 技术人员、设备等条件变化情况	人员、设备符合要求	
		2. 是否及时办理资质变更、注销或者项目备案等手续	建议及时办理变更	
		3. 内部管理是否规范	是(即设计盖章)	
三、安全生产情况		1. 是否发生重大质量安全事故或者存在重大隐患	否	
		2. 是否落实安全生产主体责任,完善安全生产管理制度	设计成果未盖章	
		3. 是否建立安全隐患排查机制,及时消除风险隐患	是	
检查结论: 通过检查,该单位地质灾害防治活动合法、合理,单位管理和专业条件符合要求,由于机构改革,建议及时变更信息,对成果资料盖章,审核通过				
被检查单位负责人(签名)				
检查组成员(签名)			检查组长(签名)	

# 2021年青海省（区、市）地质灾害防治活动 “双随机、一公开”监督检查记录表

检查日期：2021年10月18日

编号：000

基本情况	单位名称	青海省有色第三地质勘查院	统一社会信用代码	126300004400001436
	地址	西宁市南川西路84号	法定代表人及联系方式	杨小斌 13997274598
资质情况	资质类别与资质等级	资质类别：勘查 资质类别：设计 资质类别：监理	资质等级：甲级 资质等级：甲级 资质等级：甲级	
检查内容				检查情况
一、地质灾害防治活动合法合规情况		1. 是否在危险性评估中弄虚作假或者故意隐瞒地质灾害真实情况	否	
		2. 是否在治理工程中弄虚作假，降低工程质量	否	
		3. 是否存在无资质证书或超越资质许可违法承揽业务	否	
		4. 是否以其他单位名义或者允许其他单位以本单位的名义承揽业务	否	
二、单位管理和专业能力情况		1. 技术人员、设备等条件变化情况	人员、设备符合要求	
		2. 是否及时办理资质变更、注销或者项目备案等手续	是	
		3. 内部管理是否规范	是	
三、安全生产情况		1. 是否发生重大质量安全事故或者存在重大隐患	否	
		2. 是否落实安全生产主体责任，完善安全生产管理制度	是	
		3. 是否建立安全隐患排查机制，及时消除风险隐患	是	
检查结论：通过检查，该单位地质灾害防治活动合法、合规，管理能力和专业能力符合要求，安全生产情况落实良好。审核通过				
被检查单位负责人（签名）			杨小斌	
检查组成员（签名）	张磊 张磊斌 王峰 杨鹏		检查组长（签名）	张如兴

# 2021年青海省(区、市)地质灾害防治活动 “双随机、一公开”监督检查记录表

检查日期: 2021年10月18日

编号: 005

基本情况	单位名称	青海有色地质工程勘察院	统一社会信用代码	9163330031080328XQ
	地址	西宁市南川工业园区创业路26号	法定代表人及联系方式	刘振锋 13997296850
资质情况	资质类别与资质等级	资质类别: 危险性评估 资质类别: 施工	资质等级: 甲级 资质等级: 甲级	
检查内容			检查情况	
一、地质灾害防治活动合法合规情况	1. 是否在危险性评估中弄虚作假或者故意隐瞒地质灾害真实情况			否
	2. 是否在治理工程中弄虚作假, 降低工程质量			否
	3. 是否存在无资质证书或超越资质许可违法承揽业务			否
	4. 是否以其他单位名义或者允许其他单位以本单位的名义承揽业务			否
二、单位管理和专业能力情况	1. 技术人员、设备等条件变化情况			人员、设备符合要求
	2. 是否及时办理资质变更、注销或者项目备案等手续			是
	3. 内部管理是否规范			个别评估项目超合同
三、安全生产情况	1. 是否发生重大质量安全事故或者存在重大隐患			否
	2. 是否落实安全生产主体责任, 完善安全生产管理制度			是
	3. 是否建立安全隐患排查机制, 及时消除风险隐患			是
检查结论: 通过检查, 该单位地质灾害防治活动合法、合规, 管理能力和专业能力符合要求, 安全生产情况良好, 个别评估项目超合同, 审核通过				
被检查单位负责人(签名)			刘振锋	
检查组成员(签名)	王瑞 张里斌 王冲复 杨鹏		检查组长(签名)	张华光

## 2021年青海省(区、市)地质灾害防治活动 “双随机、一公开”监督检查记录表

检查日期: 2021年 10月 18日

编号: 006

基本情况	单位名称 青海工程勘察院有限公司	统一社会信用代码 916331002265818997	
	地址 青海生物科技产业园经二路38号	法定代表人及联系方式 郭岐山 13709764718	
资质情况	资质类别与资质等级	资质类别: 地质灾害危险性评估甲级(证书编号: 632018110239) 资质类别: 地灾治理工程勘查甲级(证书编号: 632019120040) 资质类别: 地灾治理工程设计甲级(证书编号: 632019130103) 资质类别: 地灾治理工程施工甲级(证书编号: 632018141138)	
检查内容		检查情况	
一、地质灾害防治活动合法合规情况	1. 是否在危险性评估中弄虚作假或者故意隐瞒地质灾害真实情况	否	
	2. 是否在治理工程中弄虚作假,降低工程质量	否	
	3. 是否存在无资质证书或超越资质许可违法承揽业务	否	
	4. 是否以其他单位名义或者允许其他单位以本单位的名义承揽业务	否	
二、单位管理和专业能力情况	1. 技术人员、设备等条件变化情况	技术人员: 没有进行年检	
	2. 是否及时办理资质变更、注销或者项目备案等手续	建议及时办理变更	
	3. 内部管理是否规范	是(个别检查记录归档不规范)	
三、安全生产情况	1. 是否发生重大质量安全事故或者存在重大隐患	否	
	2. 是否落实安全生产主体责任,完善安全生产管理制度	是	
	3. 是否建立安全隐患排查机制,及时消除风险隐患	是	
检查结论: 通过检查,该单位地质灾害防治活动合法合规,单位专业能力符合要求,安全生产情况良好,建议变更名称,并对部分记录完善,通过审核。			
被检查单位负责人(签名)		郭岐山	
检查组成员(签名)	王强 张思斌 王冲 柳皓		检查组长(签名) 郭岐山

# 2021年青海省(区、市)地质灾害防治活动 “双随机、一公开”监督检查记录表

检查日期: 2021年10月18日

编号: 007

基本情况	单位名称 地址	青海省核工业地质局 青海省西宁市城西区 新宁路2号	统一社会信用代码	12630000440002165w
			法定代表人及联系方式	李为民 13909788189
资质情况	资质类别与资质等级	资质类别: 地灾治理工程监理甲级 (证书编号: 632019150167)		
检查内容			检查情况	
一、地质灾害防治活动合法合规情况	1. 是否在危险性评估中弄虚作假或者故意隐瞒地质灾害真实情况		否	
	2. 是否在治理工程中弄虚作假, 降低工程质量		否	
	3. 是否存在无资质证书或超越资质许可违法承揽业务		否	
	4. 是否以其他单位名义或者允许其他单位以本单位的名义承揽业务		否	
二、单位管理和专业能力情况	1. 技术人员、设备等条件变化情况		人员, 没有个个要求	
	2. 是否及时办理资质变更、注销或者项目备案等手续		是	
	3. 内部管理是否规范		是	
三、安全生产情况	1. 是否发生重大质量安全事故或者存在重大隐患		否	
	2. 是否落实安全生产主体责任, 完善安全生产管理制度		是	
	3. 是否建立安全隐患排查机制, 及时消除风险隐患		是	
检查结论: 通过检查, 该单位地质灾害防治活动合法合规, 单位管理专业 符合个个要求, 安全生产情况落实较好, 审核通过				
被检查单位负责人(签名)			李为民	
检查组成员(签名)	王鑫 张果斌 孙峰 杨鹏		检查组长(签名)	张世兴

# 2021年青海省（区、市）地质灾害防治活动

## “双随机、一公开”监督检查记录表

检查日期：2021年10月17日

编号：008

基本情况	单位名称	青海海旺矿产科技有限公司	统一社会信用代码	916301007574422068
	地址	青海省西宁市城东区金和路36号	法定代表人及联系方式	保守礼 15597695757
资质情况	资质类别与资质等级	资质类别：勘查 资质类别：设计 资质等级：乙级 资质等级：乙级		
检查内容			检查情况	
一、地质灾害防治活动合法合规情况	1. 是否在危险性评估中弄虚作假或者故意隐瞒地质灾害真实情况			否
	2. 是否在治理工程中弄虚作假，降低工程质量			否
	3. 是否存在无资质证书或超越资质许可违法承揽业务			否
	4. 是否以其他单位名义或者允许其他单位以本单位的名义承揽业务			否
二、单位管理和专业能力情况	1. 技术人员、设备等条件变化情况			人员、设备符合要求
	2. 是否及时办理资质变更、注销或者项目备案等手续			是
	3. 内部管理是否规范			缺少内部管理文件
三、安全生产情况	1. 是否发生重大质量安全事故或者存在重大隐患			否
	2. 是否落实安全生产主体责任，完善安全生产管理制度			是
	3. 是否建立安全隐患排查机制，及时消除风险隐患			是
检查结论：通过检查，该单位地质灾害防治活动合法合规，专业能力情况符合要求，安全隐患情况属实，但缺少内部管理文件，建议予以审核。				
被检查单位负责人（签名）			马国村	
检查组成员（签名）	王海 张思斌 王冲 杨鹏		检查组长（签名）	于旭光



## 2021年青海省(区、市)地质灾害防治活动 “双随机、一公开”监督检查记录表

检查日期: 2021年10月20日




编号: 009

基本情况	单位名称	青海省第三地质 勘查院	统一社会信用代码	126300004400022023
	地址	青海省西宁市西 川南路61号	法定代表人及联系 方式	张爱奎 13327683283
资质情况	资质类别与 资质等级	资质类别: 危险性评估 资质类别: 勘查 资质类别: 设计	资质等级: 乙级 资质等级: 乙级 资质等级: 乙级	
检查内容			检查情况	
一、地质灾害防治活动合 法合规情况		1. 是否在危险性评估中弄虚作假或者故意隐瞒地质灾害真实情况	否	
		2. 是否在治理工程中弄虚作假,降低工程质量	否	
		3. 是否存在无资质证书或超越资质许可违法承揽业务	否	
		4. 是否以其他单位名义或者允许其他单位以本单位的名义承揽业务	否	
二、单位管理和专业能力 情况		1. 技术人员、设备等条件变化情况	人员、设备符合要求	
		2. 是否及时办理资质变更、注销或者项目备案等手续	是	
		3. 内部管理是否规范	缺少内部管理制度	
三、安全生产情况		1. 是否发生重大质量安全事故或者存在重大隐患	否	
		2. 是否落实安全生产主体责任,完善安全生产管理制度	是	
		3. 是否建立安全隐患排查机制,及时消除风险隐患	是	
检查结论: 通过检查,该单位地质灾害防治活动合法、合规,专业能力符合要求,安全生产情况良好,但缺少内部管理制度,建议补充,审核通过。				
被检查单位负责人(签名)			张 奎	
检查组成员 (签名)	王 琦 张 斌 王 斌 杨 鹏		检查组长 (签名)	张 奎

# 2021年青海省(区、市)地质灾害防治活动 “双随机、一公开”监督检查记录表

检查日期: 2021年10月22日

编号: 0/0

基本情况	单位名称	青海省第四地质勘查院	统一社会信用代码	126300004400036438
	地址	西宁市胜利路24号	法定代表人及联系方式	13997177856
资质情况	资质类别与资质等级	资质类别: 危险性评估      资质等级: 乙级 资质类别: 勘查              资质等级: 乙级 资质类别: 设计                资质等级: 乙级		
检查内容			检查情况	
一、地质灾害防治活动合法合规情况		1. 是否在危险性评估中弄虚作假或者故意隐瞒地质灾害真实情况	否	
		2. 是否在治理工程中弄虚作假,降低工程质量	否	
		3. 是否存在无资质证书或超越资质许可违法承揽业务	否	
		4. 是否以其他单位名义或者允许其他单位以本单位的名义承揽业务	否	
二、单位管理和专业能力情况		1. 技术人员、设备等条件变化情况	人员、设备符合要求	
		2. 是否及时办理资质变更、注销或者项目备案等手续	是	
		3. 内部管理是否规范	缺少内部管理文件	
三、安全生产情况		1. 是否发生重大质量安全事故或者存在重大隐患	否	
		2. 是否落实安全生产主体责任,完善安全生产管理制度	是	
		3. 是否建立安全隐患排查机制,及时消除风险隐患	是	
检查结论: 通过检查,该单位地质灾害防治活动合法合规,无弄虚作假行为,安全管理情况符合规定,但缺少内部管理文件,建议整改,审核通过。				
被检查单位负责人(签名)				
检查组成员(签名)			检查组长(签名)	

## 2021年青海省(区、市)地质灾害防治活动 “双随机、一公开”监督检查记录表

检查日期： 年 月 日

编号：011

基本情况	单位名称	青海省地质调查院	统一社会信用代码	12630000440004005F
	地址	青海省西宁市南川西路107号	法定代表人及联系方式	王秉璋 13897400590
资质情况	资质类别与资质等级	资质类别：危险性评估 资质类别：勘查 资质类别：设计 资质类别：监理	资质等级：乙级 资质等级：乙级 资质等级：乙级 资质等级：丙级	
检查内容			检查情况	
一、地质灾害防治活动合法合规情况		1. 是否在危险性评估中弄虚作假或者故意隐瞒地质灾害真实情况	否	
		2. 是否在治理工程中弄虚作假,降低工程质量	否	
		3. 是否存在无资质证书或超越资质许可违法承揽业务	否	
		4. 是否以其他单位名义或者允许其他单位以本单位的名义承揽业务	否	
二、单位管理和专业能力情况		1. 技术人员、设备等条件变化情况	人员、设备符合要求	
		2. 是否及时办理资质变更、注销或者项目备案等手续	是	
		3. 内部管理是否规范	缺少内部管办文件	
三、安全生产情况		1. 是否发生重大质量安全事故或者存在重大隐患	否	
		2. 是否落实安全生产主体责任,完善安全生产管理制度	是	
		3. 是否建立安全隐患排查机制,及时消除风险隐患	是	
检查结论：通过检查，该单位地质灾害防治活动合法、合规，单位专业能力符合要求，安全生产情况落实较好，但缺少内部管办文件材料，审核通过。				
被检查单位负责人(签名)			王志伟	
检查组成员(签名)	王瑞 张里斌 王冲 杨鹏		检查组长(签名)	张少华

## 2021年青海省（区、市）地质灾害防治活动 “双随机、一公开”监督检查记录表

检查日期：2021年10月22日

编号：012

基本情况	单位名称	青海博韬矿业有限公司	统一社会信用代码	916329005649381097
	地址	西宁经济技术开发区中小企业创业园2栋401室	法定代表人及联系方式	严红玉 13897114513
资质情况	资质类别与资质等级	资质类别：危险性评估 资质类别：勘查 资质类别：设计 资质类别：施工	资质等级：丙级 资质等级：丙级 资质等级：丙级 资质等级：丙级	
检查内容				检查情况
一、地质灾害防治活动合法合规情况		1. 是否在危险性评估中弄虚作假或者故意隐瞒地质灾害真实情况	否	
		2. 是否在治理工程中弄虚作假，降低工程质量	否	
		3. 是否存在无资质证书或超越资质许可违法承揽业务	否	
		4. 是否以其他单位名义或者允许其他单位以本单位的名义承揽业务	否	
二、单位管理和专业能力情况		1. 技术人员、设备等条件变化情况	人员、设备符合要求。	
		2. 是否及时办理资质变更、注销或者项目备案等手续	是	
		3. 内部管理是否规范	缺少内部管理文件	
三、安全生产情况		1. 是否发生重大质量安全事故或者存在重大隐患	否	
		2. 是否落实安全生产主体责任，完善安全生产管理制度	是	
		3. 是否建立安全隐患排查机制，及时消除风险隐患	是	
检查结论：通过检查。该单位地质灾害防治活动合法合规，无违法行为要求。安全生产情况落实较好。但缺少内部管理文件，建议补充。审核通过。				
被检查单位负责人（签名）			刘正英	
检查组成员（签名）	王琳 张军斌 王冲复 杨鹏		检查组长（签名）	李兆华